

第45回「地域の会」定例会資料

前回（2／7）以降の動き

<公表関係>

◎不適合事象関係

【区分Ⅰ】

- ・ 2月21日 柏崎刈羽原子力発電所5号機原子炉建屋内にある作業用仮設ハウスの局所排風機用フィルタからの発煙について

【区分Ⅱ】

- ・ なし

【区分Ⅲ】

- ・ 2月26日 定期検査中の2号機原子炉建屋付属棟（非管理区域）における潤滑油漏れについて

【その他】

- ・ なし

【不適合事象の続報・調査結果等】

- ・ 2月 8日 柏崎刈羽原子力発電所1号機屋外の取水電源室内（非管理区域）における火災の原因と対策について

◎定期検査関係

- ・ 2月16日 柏崎刈羽原子力発電所2号機の定期検査開始について

◎その他発電所に係る情報

- ・ 2月21日 委託先における原子力関連情報を含むパソコンの盗難被害について
- ・ 2月23日 六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画について
- ・ 3月 1日 「検査データの改ざんに係る追加の報告徴収についての報告」の提出について

<参考>

当社原子力発電所の公表基準（平成15年11月策定）における不適合事象の公表区分について

区分Ⅰ	法律に基づく報告事象等の重要な事象
区分Ⅱ	運転保守管理上重要な事象
区分Ⅲ	運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象
その他	上記以外の不適合事象

<公表関係>

◎不適合事象関係

【区分Ⅰ】

- ・ 2月21日 柏崎刈羽原子力発電所5号機原子炉建屋内にある作業用仮設ハウスの局所排風機用フィルタからの発煙について

定期検査中の5号機原子炉建屋4階オペレーティングフロアの作業用仮設ハウス内において、協力企業の作業員が廃材の切断作業を行っていたところ、午後2時34分、当該仮設ハウスの局所排風機用のフィルタからの発煙を確認し、速やかに消防署へ通報するとともに初期消火を実施いたしました。その後、消防署の現場確認により、午後4時5分に火災の鎮火が確認されました。調査の結果、廃材の切断作業で発生した削り粉が、当該仮設ハウスの局所排風機へ混入してフィルタが焦げたものと推定しております。

【区分Ⅲ】

- ・ 2月26日 定期検査中の2号機原子炉建屋付属棟（非管理区域）における潤滑油漏れについて

定期検査中の2号機原子炉建屋付属棟1階再循環MGセット室（非管理区域）において、2月23日午前10時28分頃、油冷却器の漏えい検出口から流れた油を受けるオイル缶から油が溢れている（約5リットル）ことをパトロール中の当直員が発見いたしました。この油は原子炉冷却材再循環ポンプ用電源装置の制御などに使用する潤滑油であり、床面に溢れた油は拭き取りにより処理いたしました。なお、潤滑油は放射性物質を含んでおらず、すみやかに回収していることから、本事象による外部への影響はありません。

【不適合事象の続報・調査結果等】

- ・ 2月8日 柏崎刈羽原子力発電所1号機屋外の取水電源室内（非管理区域）における火災の原因と対策について

調査の結果、火災発生と同時に地震計の誤作動などの事象が確認されていることから、構内への落雷の影響により同電源盤に雷サージが侵入し、絶縁性能の低下が見られた電源盤の部品の一部で短絡が発生したために火災に至ったものと推定しております。火災の影響を受けた電源盤や配線については、取り外した後に修理を行うとともに、当該電源盤の負荷については、現在、他の電源盤より電源を供給しており、当該電源盤の修理が終わり次第、復旧する予定です。

◎定期検査関係

- ・ 2月16日 柏崎刈羽原子力発電所2号機の定期検査開始について

2月19日から、柏崎刈羽原子力発電所2号機の第12回定期検査を開始いたします。

◎その他発電所に係る情報

- ・ 2月21日 委託先における原子力関連情報を含むパソコンの盗難被害について
〔当社は、このたび、原子力発電所関連業務の委託先である株式会社東芝から、同社の府中事業所内において、盗難が発生したとの報告を受けました。盗難品の中には、ノート型パソコン1台が含まれており、パソコン内には、当社からの委託業務に係わるデータも保存されておりましたが、核物質防護に関する機微情報や電力の供給に影響を与える情報、当社のお客さま情報等は含まれていないことを、同社に確認しております。〕
- ・ 2月23日 六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画について
〔プレス文添付〕
- ・ 3月 1日 「検査データの改ざんに係る追加の報告徴収についての報告」の提出について
〔プレス文他添付〕

以 上