

平成15年11月6日

柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会定例会（10月2日）以降の動き

日付	プレス発表等	概要
10月6日	当所7号機タービン駆動原子炉給水ポンプケーシングの一部欠損について	ポンプケーシングの一部に、長さ約10cm、厚さ約7mm、幅約5cmの欠損を確認。
10月6日	柏崎刈羽原子力発電所1号機シュラウドの補修作業終了について	
10月7日	元米国原子力規制委員会（NRC）委員長S.A. ジャクソン博士との意見交換会を実施	
10月7日	柏崎刈羽原子力発電所7号機における原子炉冷却材再循環ポンプの羽根上の異物発見について	再循環ポンプ1台（E号機）の羽根に針金状の異物が噛み込み、微少な傷を確認。
10月9日	トラブル情報・運転保守情報等の公表について	情報提供範囲・方法を拡大し、国や自治体へ情報提供した内容を、今後全て発電所ホームページに公表。
10月9日	柏崎刈羽原子力発電所原子炉再循環系配管等の追加点検状況について	3号機の再循環系配管31箇所の溶接線について超音波深傷検査を実施し、昨日点検終了。1箇所にひびを確認。
10月9日	不適合管理情報の公表	Aグレード0件、Aグレード1件、Bグレード14件 Cグレード44件、Dグレード284件
10月10日	柏崎刈羽原子力発電所7号機における原子炉冷却材再循環ポンプの羽根上の微少な傷の発見について（続報）	再循環ポンプ1台（F号機）の羽根に、微少な傷を確認。
10月14日	福島第一の圧力抑制室点検に伴い、当所においても順次、圧力抑制室の調査を実施	
10月14日	柏崎刈羽原子力発電所1号機の圧力抑制室における異物の発見について	電動グラインダを確認。
10月16日	柏崎刈羽原子力発電所1号機の原子炉再循環系配管の追加点検について	25箇所の溶接線について、超音波深傷検査を終了。ひびは確認されず。
10月16日	柏崎刈羽原子力発電所3号機シュラウド特殊設計施設認可	9月12日に特殊設計施設認可申請提出。

日付	プレス発表等	概要
10月17日	柏崎刈羽原子力発電所7号機における第一給水加熱器B号機の異物発見について	棒状金属1本(長さ約13cm、直径約2mm) 粒状金属約20粒(1~5mm)
10月18日	柏崎刈羽原子力発電所1号機の圧力抑制室内における異物の発見について(続報)	作業靴(片足:左) ケース入りビデオテープ1本
10月18日	柏崎刈羽原子力発電所1号機残留熱除去系排水ライン排水口からの水漏れについて	残留熱除去系(A)ポンプの試験中、排水口から約2リットルの水が漏れた。
10月18日	柏崎刈羽原子力発電所1号機の圧力抑制室内における異物の発見について(続報その3)	保温材1個(長さ約25cm、幅約15cm、厚さ約5cm) 保温材カバー1個(長さ約38cm、幅約25cm、厚さ約0.5mm)
10月20日	柏崎刈羽原子力発電所における圧力抑制室内の異物回収状況について	10月19日までの回収状況。
10月21日	定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所2号機における原子炉圧力容器に接続される配管の閉止プラグ固定用治具の一部損傷について	再循環ポンプ(A)の吸込ノズルの閉止プラグ固定用治具の一部に損傷を確認。
10月21日	柏崎刈羽原子力発電所における圧力抑制室内の異物回収状況について	10月20日までの回収状況。
10月22日	柏崎刈羽原子力発電所における圧力抑制室内の異物回収状況について	10月21日までの回収状況。
10月23日	柏崎刈羽原子力発電所における圧力抑制室内の異物回収状況について	10月22日までの回収状況。
10月24日	柏崎刈羽原子力発電所における圧力抑制室内の異物回収状況について	10月23日までの回収状況。
10月27日	柏崎刈羽原子力発電所における圧力抑制室内の異物回収状況について	10月26日までの回収状況。
10月27日	7号機給水配管壁貫通部における配管保温材と壁との接触について 7号機原子炉格納容器内でのケガ人の発生について	運転保守状況等について、当所ホームページに掲載した件名のお知らせ。
10月28日	柏崎刈羽原子力発電所7号機における第2給水加熱器A号機の異物について	第2給水加熱器A号機の水抜き用配管に、ワイヤブラシの毛先のような金属90本を回収。

日付	プレス発表等	概要
10月28日	柏崎刈羽原子力発電所7号機における制御棒案内管内の異物について	制御棒案内管の一本から約1cm×1cm、厚さ数mmの金属の異物を回収。
10月28日	柏崎刈羽原子力発電所における圧力抑制室内の異物回収状況について	10月27日までの回収状況。
10月28日	柏崎刈羽原子力発電所3号機の再循環系配管取り替え作業に伴う工事計画届出書を経済産業大臣へ提出	
10月29日	柏崎刈羽原子力発電所における圧力抑制室内サプレッションプールでの異物回収状況について	10月28日までの回収状況。
10月29日	7号機タービン建屋地下中2階タービン駆動原子炉給水ポンプ油タンク室内での油漏れについて	運転保守状況等について、当所ホームページに掲載した件名のお知らせ。
10月30日	柏崎刈羽原子力発電所における圧力抑制室内サプレッションプールでの異物回収状況について	10月29日までの回収状況。
10月31日	自治体による、安全協定に基づく柏崎刈羽原子力発電所1、3号機再循環系配管等の追加点検記録に関する状況確認	
10月31日	柏崎刈羽原子力発電所における圧力抑制室内サプレッションプールでの異物回収状況について	10月30日までの回収状況。
11月4日	柏崎刈羽原子力発電所における圧力抑制室内サプレッションプールでの異物回収状況について	11月3日までの回収状況および、7号機異物回収作業終了のお知らせ。
11月5日	3号機原子炉建屋内燃料交換機制御室用空調機室における極微量の放射性物質の確認について	運転保守状況等について、当所ホームページに掲載した件名のお知らせ。
11月6日	柏崎刈羽原子力発電所1号機圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物の確認について 定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所2号機における原子炉内への洗浄機先端ノズル部の落下について	運転保守状況等について、当所ホームページに掲載した件名のお知らせ。
11月6日	柏崎刈羽原子力発電所における圧力抑制室内サプレッションプールでの異物回収状況について	1号機で回収された異物の記載漏れによる訂正。

10月20日以降の圧力抑制室からの異物回収状況に関するプレス発表は、プラント別の一覧表にて情報提供しております。