

平成15年12月3日
「地域の会」定例会資料
東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所

前回以降の動き

【プレス関係】

11月7日 「圧力抑制室内異物混入に関する原因調査と再発防止対策について」
を公表

11月10日 「当社原子力発電所における不適合事象の公表方法の見直しについて」
を公表

11月27日 「2, 5号機の原子炉再循環系配管の追加点検結果について」を公表
* 1, 5号機はひび無し。2号機2カ所、3号機1カ所にひび有り

【その他】

11月28日 柏崎市議会に対して「各プラントの状況（異物混入の調査と対策、再循環系配管・シュラウドの点検・補修状況等）及び今後の見通しについて」
を説明

12月 1日 柏崎市議会議員による発電所視察（参加者9名）

- ・ 圧力抑制室内の状況
- ・ 格納容器内再循環系配管の補修状況

12月 2日 刈羽村議会に対して「異物混入の調査と対策について」「各プラントの状況（再循環系配管・シュラウドの点検・補修状況等）及び今後の見通しについて」を説明