

前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

1 安全協定に基づく状況確認【6月14日】

新潟県・柏崎市とともに以下について状況確認を実施しました。

(主な確認内容)

- ・ 6号機 廃棄物処理建屋における水たまりの発見について
6号機廃棄物処理建屋（管理区域）における水たまりの発生原因の調査状況について説明を受けました。
- ・ 4号機 鉄イオン供給装置からの海水漏えいについて
4号機熱交換器建屋地下2階（非管理区域）で発生した鉄イオン供給装置からの海水漏えいについて、原因の調査状況に関する説明を受けました。
- ・ 7号機 タービンリフトポンプからの油漏れについて
7号機タービン建屋オペレーティングフロア（2階）において発生したリフトポンプ(※)計器ラックからの油漏れについて原因の調査状況や再発防止対策について説明を受けるとともに現場の状況を確認しました。
(※)タービン軸受けの油膜切れ防止のため、高圧の潤滑油をタービン軸受底部に供給し、タービン軸を浮き上がらせる設備。

2 原子力災害時の住民避難を円滑にするための道路の整備等に関する要望に対する回答【6月6日】

品田村長が内閣府の森下大臣官房審議官（原子力防災担当）から、令和5年7月に新潟県知事、柏崎市長、刈羽村長の3者で内閣府特命担当大臣に対して行った「原子力災害時の住民避難を円滑にするための道路等の整備に関する要望」についての回答を受けました。

以上