

前回定例会(平成19年10月3日)以降の行政の動き

平成19年11月7日
新 潟 県

1 安全協定に基づく状況確認

- 平成19年10月4日 県、柏崎市、刈羽村
＜主な確認内容＞
 - ・ 1号機主排気ダクトベローズ部き裂の状況
 - ・ 2, 4, 5号機のトレンチ内の主排気ダクトベローズ部の状況
- 平成19年10月9日(月例状況確認) 県、柏崎市、刈羽村
＜主な確認内容＞
 - ・ 1～7号機運転保守状況等について(9月分)
 - ・ 1号機 タービン分解点検状況、水圧制御ユニット室・格納容器内等の状況、低電導度廃液系サンプルピット内漏えい状況
 - ・ 7号機 炉内点検状況
- 平成19年10月17日 県、柏崎市、刈羽村
＜主な確認内容＞
 - ・ 7号機燃料集合体移動状況
 - ・ 固体廃棄物貯蔵庫内ドラム缶移動作業状況
- 平成19年10月23日 県、柏崎市、刈羽村
＜主な確認内容＞
 - ・ 7号機 引き抜けない制御棒に関する状況、原子炉建屋における水のしみだし状況
- 平成19年10月25日 県、柏崎市、刈羽村
＜主な確認内容＞
 - ・ 1号機 原子炉建屋壁からの水のにじみ状況
 - ・ 2号機 炉心確認状況
 - ・ 6号機 タービン内部点検状況
- 平成19年10月30日 県、柏崎市、刈羽村
＜主な確認内容＞
 - ・ 5号機 炉心点検状況、原子炉格納容器内スプリングハンガー状況
 - ・ 7号機 原子炉建屋管理区域から非管理区域への結露水のしみだし状況等
- 平成19年11月5日 県、柏崎市、刈羽村
＜主な確認内容＞
 - ・ 2号機 炉内点検状況
 - ・ 3号機 ホウ酸水注入系配管カバー損傷状況
 - ・ 7号機 原子炉ウェル点検状況、制御棒駆動機構分解点検状況

2 新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議

11月6日、学識経験者等で構成される評価会議で、昨年度、県と東京電力が実施した発電所周辺の環境放射線及び温排水等の監視調査結果について評価していただきました。

＜評価結果＞

- ・ 環境放射線監視調査：発電所による周辺環境への影響はありませんでした。
- ・ 温排水等漁業調査：これまでと比較して特異な傾向は認められませんでした。