

前回定例会(平成20年4月9日)以降の行政の動き

平成20年5月14日
新 潟 県

1 安全協定に基づく状況確認

- 平成20年4月10日(月例状況確認) 県、柏崎市、刈羽村
＜主な確認内容＞
 - ・ 1～7号機運転保守状況等について(3月分)
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要(平成19年度第4四半期)
 - ・ 7号機低圧タービン詳細点検状況
 - ・ 5号機主排気筒杭基礎点検状況
 - ・ 大湊側ろ過水タンク復旧状況
- 平成20年4月22日(状況確認) 県、柏崎市、刈羽村
＜主な確認内容＞
 - ・ 3号機原子炉冷却材再循環系配管 浸透探傷検査実施状況
 - ・ 炉内点検VTR確認
- 平成20年4月30日(状況確認) 県、柏崎市、刈羽村
＜主な確認内容＞
 - ・ 4号機中央制御室出力モニタ盤
 - ・ 7号機格納容器内 配管硬さ測定状況
- 平成20年5月14日(月例状況確認) 県、柏崎市、刈羽村
＜主な確認内容＞
 - ・ 1～7号機運転保守状況等について(4月分)
 - ・ 使用済燃料保管状況(平成19年度第4四半期)
 - ・ 放射性廃棄物管理状況(平成19年度第4四半期および平成19年度年報)
 - ・ 放射線業務従事者線量管理状況(平成19年度第4四半期および平成19年度年報)
 - ・ 3号機原子炉冷却材再循環系配管ひび部断面観察実施状況

2 技術委員会(小委員会)の開催

- 平成20年4月21日 「地震、地質・地盤に関する小委員会」
＜議題＞
 - ・ 柏崎刈羽原子力発電所周辺の地質調査結果について
- 平成20年4月24日 「設備健全性、耐震安全性に関する小委員会」
＜議題＞
 - ・ 東京電力「柏崎刈羽原子力発電所7号機 中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価に関する中間とりまとめ(報告書)」について
 - ・ 原子力安全・保安院「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第7号機の設備健全性評価に係る中間報告」について
- 平成20年5月12日 「設備健全性、耐震安全性に関する小委員会」
＜議題＞
 - ・ 原子力発電所の耐震設計について
 - ・ 第1回、第2回の質疑への回答について

※ 今後の予定

- ・ 「地震、地質・地盤に関する小委員会」 5月19日(月)
柏崎刈羽原子力防災センターで開催します。
- ・ 「設備健全性、耐震安全性に関する小委員会」 6月19日(木)